

ضمان ممتد على الطابعات من سلسلة G-series

المنتج	الضمان القياسي + الممتد
PIXMA G1411	شهرًا أو 30.000 نسخة مطبوعة *في الإمارات 24 + 12 العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر والأردن والعراق.
PIXMA G2411/2415	
PIXMA G3411/3415	
PIXMA G4411	
PIXMA GM2040	
PIXMA G5040	
PIXMA G6040	
PIXMA GM4040	
PIXMA G7040	
PIXMA G1420	
PIXMA G2420	شهرًا أو 30.000 نسخة مطبوعة *في المملكة 12 + 24 العربية السعودية
PIXMA G2460	
PIXMA G3420	
PIXMA G3460	
PIXMA G640	
PIXMA G540	
PIXMA GX640	
PIXMA GX740	

تمتد تغطية الضمان الإجمالية لـ 3 سنوات أو 30000 نسخة مطبوعة للمنتجات المذكورة أعلاه. وستتم إضافة منتجات أخرى عند الحاجة.

قيود الضمان الممتد المقدم من "كانون الشرق الأوسط"

- الصيانة والفحوصات الدورية.
- الأجهزة التي تمت إزالة رقمها التسلسلي أو طمسه أو تغييره.
- المواد المستهلكة (الأحبار)
- رأس الطباعة (الضمان صالح لمدة سنة واحدة)
- أي برمجيات
- العيوب الناتجة عن التعديلات التي تم إجراؤها دون موافقة "كانون الشرق الأوسط".
- مطبوعات تتجاوز 30 ألف نسخة
- التكاليف التي تتكبدها مراكز خدمة Canon لإجراء أي تغييرات أو تعديلات على أحد المنتجات تكون ضرورية للائتمثال للمعايير أو المواصفات الفنية أو المتعلقة بالسلامة الخاصة بالبلد، أو أي تكاليف أخرى لتعديل المنتج بسبب أي مواصفات شهدت تغييرات منذ تسليم المنتج.
- الأضرار الناتجة عن حقيقة أن المنتج لا يتوافق مع المعايير أو المواصفات الخاصة بالبلد في بلد آخر غير بلد الشراء.

- يتم استبعاد خدمة الإصلاح بموجب الضمان إذا كانت الأضرار أو العيوب ناتجة عن:
 - استخدام حبر غير أصلي وتجاهل استبدال وحدة امتصاص الحبر عند الحاجة لاستبداله.
 - الاستخدام أو التعامل أو التشغيل غير السليم أو المفرط للمنتج بخلاف ما هو مشار إليه في أدلة المستخدم أو المشغل و/أو وثائق المستخدم ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن التخزين غير السليم أو التعرض للسقوط أو الصدمات أو التآكل أو تراكم الأوساخ أو التعرض للسوائل أو الرمال.
 - إجراء عمليات الإصلاح أو التعديل أو التنظيف في مركز خدمة غير مرخص من قبل Canon.
 - استخدام قطع غيار أو برمجيات أو ملحقات أو مواد استهلاكية (مثل الحبر، ومسحوق الحبر، والورق) غير متوافقة مع المنتج. ويتحقق شرط التوافق إذا كانت المواد الاستهلاكية المستخدمة موصى بها من قبل "كانون الشرق الأوسط".
 - توصيل المنتج بجهاز غير معتمد للتوصيل من قبل "كانون الشرق الأوسط".
 - التغليف غير الملائم للمنتج عند إعادته إلى مركز خدمة Canon المعتمد.
 - الحوادث أو الكوارث أو أي سبب خارج عن سيطرة "كانون الشرق الأوسط"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصواعق والمياه والحرائق والاضطرابات العامة والتهوية السيئة.

-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----x-----